

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年10月	SKG-FK64F	アルミ平	FK64F-550126
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
750,400km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,360 mm 高: 790 mm 門高: 590 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																									
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D																								
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ																								
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	◎	リヤエアサス																														
パワステ	◎																															
ハンドル	○	擦れ																														
燃料タンク	◎	スチール 200L																														
排気	◎		異常ランプ	◎		オーディオ	○	スイッチ一部欠損																								
マフラー	○	テールパイプすず付着 テールパイプ破れ	バックカメラ	/		電格ミラー	◎																									
ターボ	◎		ETC	/		タコグラフ	/																									
冷却水吹返	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材 割れ、盛り上がり有り</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材 割れ、盛り上がり有り	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	木材 割れ、盛り上がり有り																														
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	/																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/							
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	◎																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	/																															

特記事項 縦根太横根太食い込み、一部亀裂有り。小物入れ欠品。
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	225/90R17.5	—	—
素材: スチール				備考: スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	5W K1 「3」	平成23年10月
【備考】 丸カンフック7対、スタンション2対、リアセンターにスタンション1ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ