

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VY	冷凍パン	FS64VY-510051-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
576.396km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,240 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,210 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				補修有り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	HID
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	○	サブタンクにじみ	P/W(助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	カバー傷
排気	◎		異常ランプ	△	車両制御システム 注意ランプ点灯	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ システムフロアー	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付。フロント右コーナーパネル割れ。右ドアヒンジ曲がり(スレ有り)。E/Gキー4本、ボディキー2本、燃料タンクキー2本。
記録簿 有 (R4/1、R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	8	11	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	—	—	スペア	245/70R19.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F151641	平成27年11月
【備考】断熱リヤ45mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。前方水抜き穴2ヶ。90度トガ。間仕切り。左観音扉下部カバー割れ。リヤ台枠凹み。			
冷凍機/直結	東プレ	XV72LOC-U・XL42LOC-U	平成27年11月
【備考】前 -30℃設定 +7℃ → -16.5℃ ・ 後 -30℃ 設定 +6.5℃ → -15℃ 確認(1hで)。2エバ。リヤエバ高さ2,220mm			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21003C-B3MRT2 「15T118712N」	平成27年
【備考】PG寸法: 全長1550mm、全幅2345mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。 *ゲート下がりがきらない。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----