

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0033943
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,460km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,170 mm 門高: 2,110 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	サイド: 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	キャップ 左ミラーキャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	

燃料タンク	◎	スチール 100L
-------	---	--------------

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 2023.05.15 クラッチOH、クラッチディスク・クラッチカバー・ベアリング類交換 (81949km)
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンギ-3本 ボディギ-2本
 記録簿 有 (R4/4~R5/10)





タイヤ残量			
単位: mm			
1	0		
-	-		
1	0	1	1
-	-	-	-
スベア	7	-	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	-	-	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-
スベア	205/70R17.5	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V074H90」	令和 4年
【備考】 スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 LED庫内3個			
パワーゲート/跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2111002430」	令和 4年
【備考】 全長1550mm 全幅2120mm 有効長1320mm 有効幅1980mm 最大昇降能力1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----