

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年2月	2DG-FW1AHJ	冷凍ウイング	FW1AH-121475
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
290,972km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,410 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,520 mm 門高: 2,440 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	ビニオンシール 付近漏れ
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
 エンジンキー2本、ボディキー1本（固着使用不可）、キーレスリモコン1個。
 記録簿 有 (R4/5~R5/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	2	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	4	0	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		11	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3367-2 「B210836」	令和 3年12月
【備考】 ラッシングレール2段。ジョロダレール4列。水抜き穴2対。庫内灯LED2列。フェリーフック2対。 断熱材: ルーフ75mm、前立75mm、床50mm、ウイング35mm、アオリ30mm、観音扉50mm。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU85S-CNA 「183500018BL」	令和 3年
【備考】 -30℃設定 +24.8℃ → -9.6℃ (1h) 確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ