

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	QKG	CYL77A-7006749	冷凍車
走行	馬力	シフト		
622,468 km	380 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T <input checked="" type="radio"/> A/T <input type="radio"/> セミA/T <input type="radio"/> 7速		
ブレーキ		ボディ内寸		
<input checked="" type="radio"/> エアー <input type="radio"/> バキューム		長： 9.22 m 幅： 2.30 m 高： 2.17 m 門高： 2.12 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input type="radio"/>	PCB OFF点灯
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/>	へり
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input type="radio"/>	右レゾ劣化

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項	
ETC付 アナログタコグラフ120 燃料タンク300L+300L ハイルーフ アルミホイール 室内汚れ	
ビス穴有り 水抜きホース欠品(リヤ左右) 記録簿有り	

タイヤ残量

単位：mm

9	7		
2	3	1	2
1	2	6	1
スペア	0		

パンク

タイヤサイズ

295/80R22.5	295/80R22.5		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東プレ	F150553		左右両側観音
冷凍機	サモキング	UT-1200		-29℃設定 スタンバイ付
ラッシング2段 水抜き穴4ヶ I型キーストン ロックバーステンレス 庫内灯5ヶ サイドガードステンレス ジョロダ-4列				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび	飛石
<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	無 <input type="radio"/> 点傷有 <input checked="" type="radio"/> 飛石有(リペア) <input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

