

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年3月	2RG-XZU710M	冷凍パン	XZU710-0033798
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
96,199km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,270 mm 幅: 1,970 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,940 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ラジオ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎		キャブコーション			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		有			デフロック	/	
リターダ	/		フレーム番号			外装状態		





**特記事項** キャブ内 キズ・汚れ。アイドリングストップ付。  
 エンジンキー3本、ボディキー2本。  
 ※R5/11月: 走行81,896km時クラッチOH済(記録簿有)。  
**記録簿** 有 (R4/9~R5/12)

タイヤ残量			
単位: mm			
0	1		
-	-		
0	0	0	0
-	-	-	-
スペア		7	-

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	-	-	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
	-	-	-
スペア		205/70R17.5	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F221888」	令和 4年2月
【備考】断熱: 後75mm横75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。水抜き穴前後2対。間仕切り付。送風ファン床面高さ1860mm。後扉3枚折り。左側面スライド扉付。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32L-SC-P 「F221888」	令和 4年2月
【備考】-30℃設定で1h 11.0℃→-18℃。スタンバイ付き(ケーブル欠品)			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6494N 「S2202007326」	令和 4年2月
【備考】PG寸法: 全長1170mm (有効長965mm) 全幅1900mm (有効幅1810mm)。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ