

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年6月	TKG-FC9JLAP	アルミウイング	FC9JLA-11784
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,973km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,220 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	△	ABS点灯=ストップス イッチ異常。			
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー2本、ポデーキー2本。
記録簿 有 (H28/10~R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			10	—	—	—	—
スベア			10	—	225/80R17.5	—	—
素材: スチール				備考: リヤタイヤ4本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2TB6031 「HFCLA-MJAAMK」	平成28年
【備考】 ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。床板削れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ