

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年8月	TKG-MK38L	冷凍パン	MK38L-30377
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
343.729km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,120 mm 幅: 2,120 mm 高: 2,040 mm 門高: 2,030 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルクーラー取付漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	アルミ 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	/	
リターダ	/		上物仕様					





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー無、尿素キャブキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H26/11~R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	スベア		225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F142616	平成26年7月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。前方水抜き穴2ヶ。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-U	平成26年7月
【備考】-30℃設定 (1hで +10.5℃ → -13.5℃ 確認)。			
格納ゲート/2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「14T068761N」	平成26年
【備考】PG寸法: 全長1570mm、全幅1990mm、有効長1240mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----