

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-590040
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
532,394km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	右吹出し口羽外れ	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き、操作不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー1本。
10/28鍵車載済み(根岸)
記録簿 有 (R2/3~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	0	—		スベア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考: スベア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	639C0208	平成28年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。観音扉右ヒンジ曲り。リヤ左フェンダー割れ。左セイコーラック曲り、アーム外れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ