

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TPG	FEB90-540833	クレーン付平・PG付
走行	馬力	シフト		
91,954 km	175 <b>(ps)</b> /kw	M/T ・ A/T ・ <b>セミA/T</b> デュオニック 2 <sup>h</sup> ダ <sup>h</sup> ル 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エア <sup>h</sup> ・ <b>バキューム</b>	長： 3.72 m 幅： 1.98 m 高： 1.40 m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	庫内切替付
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項  
キャブ内汚れ、キズ、ビス穴 ETC付 ドア灰皿左右欠品

タイヤ残量

単位：mm

4	3		
△	△		
4	4	5	5
△	△	△	△
スペア	2	△	

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5		
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボデー	不明			
クレーン付	古河エック	URV264	H27/5	4段 2.63t フックイン シングルワイヤー (一本掛けフック)
PG	極東開発	G21001C-1MRA2		L=1200mm W=2020mm 最大荷重 1000Kg

床アルミ縞板張り ラッシングレール4段 庫内灯2ヶ 庫内カメラ付 ピアノ運搬車

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
<b>(有)</b> ・ 無 ・ ( )	<b>(確認済)</b> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
<b>(無)</b> ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ <b>(点検済)</b> ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

