

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年5月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0034639	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
46,437km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,520 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,180 mm 門高: 2,070 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異音ランブ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、左ミラーキャップ欠損

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	

燃料タンク	◎	スチール 100L
-------	---	--------------

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	エンジンキー3本、ボデーキー2本、突入防止装置左プロテクター欠損 黒木済
記録簿	有 (R5/5~R6/11)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	3	2	
	—	—	
4	3	3	2
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V017J93-06」	令和 4年4月
【備考】左スライド式サイドドア有、ラッシングレール2段、LED庫内灯3個、庫内キズ、汚れ有			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2203009159」	令和 4年4月
【備考】全長1560mm、全幅2120mm、キャスターストップオーバー迄1340mm、有効幅1980mm、庫内リモコン、最大昇降質量1000 k g			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ