

B付:R07.08/03 **♥ 山」 GROUP 車両チェックシート** 管理番号:0737147


上 申 响 情 報								
車名	型式		形状		車台番号			
日野	令和 4年5月	2RG-XZU710M		ドライバン	XZL	676		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		1 1		
9,911km	150PS/110KW	M/T 6速		バキューム	長: 4,510 mm 幅: 2,070 高: 2,170 mm 門高: 2,0			
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
▼ エンジン	,	T 電影	支関係			キャビン		
点検項目 結果	状態	点検項目 結	果	状態	点検項目	結果	状態	
異音 ◎		エアコン ©			シート	0		
オイル混入 ◎		スターター ©			ヘッドライト	⊚ LEC)	
オイル漏れ ◎		オルタネーター (.		ウィンカー	0		
水混入		P/W (運転席) (C			ワイパー	© ##	カバー嫁わ	
水漏れ ◎ 燃料漏れ ◎		P/W(助手席)	, , , , , ,		ミラー	〇 左右	/」/ ハ一/宗/ し	
燃料漏れ ◎ 排気 ◎		双連発進装直 / 異常ランプ ©		•••••	•	走行関係		
がえ © マフラー ©		オーディオ		•••••	点検項目	結果	状態	
ターボ ◎			カラ [、]	_	リーフサス	©		
冷却水吹返 ◎		電格ミラー		•••••	エアサス	<i></i>		
	= > /		標準	•••••	パワステ	<i>′</i> ⊚		
ミッショ点検項目 結果	ョン 状態	タコグラフ /			ハンドル	0		
	1八部		勿仕様		燃料タンク	ೄ スチ−	ール	
ギア鳴き ◎ ギア抜け ◎		点検項目 = 結		状態	がバイナン ノン	[©] 100l		
			木材		"	デフ		
クラッチ ◎ 1 異音 ◎ 1		мид /	■ Z N N	•••••	点検項目	結果	状態	
オイル漏れ ◎					異音	0		
リターダ /			オイル漏れ	©				
	デフロック /							
r								
特記事項エンジンキ・	-3本、ボデーキー2本							
記録簿 有(R6/6~	~R7/3)							
▼ タイヤ残	タイヤ残量 タイヤサイズ							
9 6	<u>単位:mm</u>		20	05/70R17.5	205/70R17.5			
[9]	<u>5</u>] 					_		
	<u> </u>	205/70R17.5	20	05/70R17.5	205/70R17.5	- 205/	70R17.5	
					2, 10,711,0			
			.	<u> </u>	<u> </u>	-		
スペア	7 —		スペア		205/70R17.5	<u> </u>		
		素材:スチール	備	考:				

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
ドライバン	トランテックス	「V017J93-15」	令和 4年5月				
【備考】左スライド式サイドドア有、ラッシングレール2段 LED庫内灯3個、庫内キズ汚れ有、右側工具箱							
パワーゲート/跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N FS2203009168J	令和 4年3月				
【備考】全長1560mm・全幅2120mm・キャスターストッパー迄1320mm・有効幅1980mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン							
 【備考】							

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	点傷有			







【外装】							【ボデー内】			
外装 キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ