

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	TKG-XZU710M	保冷バン	XZU710-0012228
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,365km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,040 mm 高: 1,980 mm 門高: 1,960 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ																								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																								
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																									
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td><td>/</td><td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td><td>○</td><td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td><td>◎</td><td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	/																															
パワステ	◎																															
ハンドル	○	擦れ																														
燃料タンク	◎	スチール 100L																														
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td><td>/</td><td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	/																															
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td><td>/</td><td>木材 汚れ有。</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材 汚れ有。															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	木材 汚れ有。																														
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>異音</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td><td>/</td><td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/	
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	◎																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	/																															
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	点傷有													
外装状態																																
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																													
有	確認済	無	点傷有																													
			タコグラフ	○	アナログ チャート紙リング欠品。																											

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルストップ付。エンジンキ-2本、ボデーキ-2本。  
 ※R4/06月: 走行187.425km時クラッチOH済。  
 記録簿 有 (R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
素材: スチール				備考: リヤ右2本再生タイヤ、ひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	日本フルハーフ	GAE4 「E1E8929」	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。ベンチレーター前後1対。観音扉3枚。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ