日付: RO7. 11/02

車両情報								
車名	初年度登録	型 式	形状	車台番号				
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG アルミウィング		FD2AB-118714-A				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
310,421km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,270 mm 幅:2,390 mm 高:2,440 mm 門高:2,330 mm				

310,42	1km	240PS/177KW	M/T (6速 	エアー	高: 2,440	mm	n 門高:2,330 mm
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
•	エンジン	ソ	•	電装関係	系	•	キャヒ	ゴ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	擦れ、汚れ
オイル混入	0		スターター	⊚		ヘッドライト	0	HID
オイル漏れ	0		オルタネーター	- ⊚		ウィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0				
排気	0		異常ランプ	0			走行队	
マフラー	0		オーディオ	0		点検項目	結果	状態
ターボ	0		バックカメラ		カラー	リーフサス	0	
冷却水吹返	0		電格ミラー	0		エアサス	0	リヤエアサス
F	ミッシ	ョン	ETC	⊚ 2	2.0	パワステ	0	
点検項目	結果	状態	タコグラフ		アナログ	ハンドル	0	擦れ
ギア鳴き	0		=		異音・カセット欠品。	* 燃料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0	•••••		上物仕村	-		·i · · · · ·	200L
クラッチ	0	•••••	·· 点検項目	結果	状態		デフ	
 異音	0	•••••	床材質	/ オ	材	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	0		••			異音	0	
リターダ	/		••			オイル漏れ	0	
	••••••		••			デフロック	/	


特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り。 アイドリングストップ付。 フロント硝子ワイパー傷。 エンジンキー2本


記録簿 有(R4/4~R7/1)


r	タイヤ残量		<u> </u>				
	6	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	
7	3	2	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17,5
	【 <u></u> マペア	4			<u>-</u> ペア		
				素材:スチール	備考:		

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	トランテックス	「W006G58-03」	令和 2年						
【備考】鳥居型引出し床フック5対。ラッシングレール2段。LED庫内灯3個。リヤ台枠凹み。観音扉ロックバー曲り(開閉硬い)。									
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10405072」	令和 2年9月						
【備考】PG寸法:全長1550mm・全幅2375mm・有効長1285mm・有効幅2310mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	-----------	----