

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成22年9月		冷凍パン	RFVFA240BN-00090
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,300 mm 幅:2,270 mm 高:2,190 mm 門高:2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W（運転席）	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W（助手席）	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/		走行関係		
マフラー	/		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	/	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		エアサス	◎	
			ETC	/		パワステ	/	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	/	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/		床材質	/	アルミ キーストン	異音	/	
ギア抜け	/					オイル漏れ	/	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	/							
オイル漏れ	/							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (R5/7~R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
12	12	13	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11	11	12	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		13	—	—	—	—	—
				スベア		11R22.5 14PR	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	RFVFA240BN 「V2D1040」	平成22年7月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯5ヶ、ジョロダーレール 4列、水抜き穴 4箇所、パレティナガイド、天井緩衝材掛けレール、断熱厚みリヤ75mm・サイド75mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TFV2000V 「06920000BL」	平成22年
【備考】-30℃設定、外気温32℃時1h（34.2℃→-1.9℃）確認、アワーメーター1675h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------