

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年2月	TKG-MK38L	アルミウィング	JNCLSC0A1GU003388
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
369,806km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 幅:2,400 mm 高:2,410 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左レンズひび。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			オイルロック	/		デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。左テールレンズひび。ステップスカート左右割れ。フロントタイヤ左右段減り。
スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。



記録簿 有 (H31/2~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	1		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
10	9	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	

素材：スチール 備考：リヤ4本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DT520」	平成28年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左前キャストینگ付近補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------