

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年6月	2RG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0034884	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
111,674km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:3,200 mm 高:2,180 mm	幅:1,770 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	インテークホースしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラ	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	△	残量少ない 残量少ない為要交換				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 80L
リッターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付き。キャブルーフ凹み。
運転席左右エアコン吹出口割れ。
エンジンキー3本。ポデーキー2本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量	タイヤサイズ
5 5 — — 2 — 3 — 2 — 1 — スペア 8 —	195/75R15 195/75R15 — — 195/75R15 195/75R15 195/75R15 195/75R15 — — — — スペア 195/75R15 —
単位：mm	素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V023J88-09」	令和 4年
【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉(スライド式)。90度ストッパー。庫内灯2ケ。左サイドバンパー曲がり。 ボデー右側面後部補修跡。フロントキャストینگ左右補修跡。庫内キズ凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点属有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------