

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成12年12月	KK-MK252EH	脱着式コンテナ車	MK252E-05054
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
351,190km	206PS/152KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ右レンズひび
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	ヒーター効かず。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 ※H27/11月: 走行301,829km時クラッチOH済。キャブ内汚れ、傷。キャブ上部シートデッキ付(アンドンレンズ欠品)。アベクセラ製PMマフラー付(八都県市指定054-C、取付証明書あり)。エアダクトブッシュ切れ。スターターキー1本、スベアキー無。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
8	8	2	4
-	-	-	-
スベア	1	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA44-10 「F112324611」	平成12年
【備考】 ツインリフトシリンダ。リヤ右フェンダー腐食、穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	