
日付: RO6. 05/10	A nn e	Roup 車両	ラチェッ	ックシート		管理番号	: 03	36044	
車両情報									
車名	初年度登録	型ュ	ţ.	形状			車台都	号	
いすゞ	令和 2年6月	2PG-CY	7J77C	アルミウィン	ノ グ	CYJ	77C-70	10629-A	
走行	馬力	シフ	7ト	ブレ	ノーキ		ボデ	ィ内寸	
510,295km	380PS/279KW	セミA/T スム	ーサー 12	2速 エ	アー	長:9,680 高:2,650		幅:2,400 mm 門高:2,580 mm	
■									
▼ エンジン	,	•	電装関	係		F	キャビ	ン	
点検項目 結果	状態	点検項目		状態		点検項目	結果	状態	
異音 ◎		エアコン	0			シート	0		
オイル混入 ◎	•••••	スターター	©		•••••	ヘッドライト	0	LED	
オイル漏れ 🔘	•••••	オルタネータ	'- ©		•••••	ウィンカー	0	•••••	
水混入 ◎	•••••	P/W(運転馬		•••••	•••••	ワイパー	©	•••••	
				•••••	•••••	2171	4	左ミラーキズ有り	
水漏れ ◎		P/W(助手席				ミラー		エミノーキス有り ワイパーミラーヒータ	
燃料漏れ ◎		坂道発進装置						一付き	
排気 ◎		異常ランプ	0			•••••		•••••	
マフラー ◎		オーディオ	0			•	走行関	係	
ターボ ◎		バックカメラ	0	カラー		点検項目	結果	状態	
令却水吹返 ◎	•••••	電格ミラー	0		•••••		$\overline{}$	1/1/6/	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ETC	©	20		リーフサス	0		
ア ミッショ			0			エアサス	(O	ノヤエアサス	
点検項目 結果	状態	タコグラフ		アナログ 、 デジ	910	パワステ	0		
ギア鳴き ◎			上物仕	様		ハンドル	0	•••••	
ギア抜け ◎		点検項E	結果	状態		•••••		スチール	
クラッチ ◎		床材質	/	***		燃料タンク		300L 300L	
		水 物具	i	21V1/2		-		•••••	
異音 ◎ ▮						F-10-T-0	デフ	10.48	
	ドレーンプラグ						結果	状態	
Jターダ : / :						異音	0		
						オイル漏れ	0	•••••	
						デフロック	0	•••••	
								•••••	
###=コまま エンバン/ナ	_2* #=_+_2	- フドブルニナ	_ つ 木	以わいカキー (さ	fo★) .	(悠2本) 芸*	^ ^*	ドA/C有り、エア漏れ有	
特記事項エフシフキ	一3本、小ナーキー34	、アトノルーキ	— Z 本、	科タングキー(則	13年)•	(仮3本)、 治疗	ロエバハショ	A/U行り、エア網に行	
記録簿 有(R4/6、	R5/6)								
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ									
	単位:mm								
2 1	1			245/70R19	.5	245/70R19.5	<u>;</u>		
	6			245/70R19	.5	245/70R19.5	<u>. </u>		
4 6 5		245/70	R19.5	245/70R19	<u>.5</u>	245/70R19.5	2	45/70R19.5	
5 6 6	<u> </u>	245/70		245/70R19		245/70R19.5	<u> </u>	45/70R19.5	
									
スペア 2	2		スペ	.ア	┙.	245/70R19.5	<u> </u>		


素材: スチール

備考: スタッドレスタイヤ

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL FW8KK307J	令和 2年						
【備考】ラッシング2段、庫内灯LED6箇所、リヤドア90度ストッパー、引出しフック9対									
	_	_							
【備考】									
【備考】									

外装状態									
キャブコーション フレーム番号		フレームのさび	飛石						
有確認済		IJ /	飛石有(リペア 可)						





【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ 床 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ 庫内へこみ **庫内** 穴あき うき 曲がり サビ 補修跡 割れ