

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年2月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-115223-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
226.452km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,200 mm 高:2,060 mm	幅:2,310 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。 エンジンキー2本。燃料タンクキー1本。ボデーキー2本。
記録簿	有 (R2/5~R4/6)

タイヤ残量





単位: mm

	12		12	
	—		—	
12	12	12	12	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V024F07-05」	令和 1年
【備考】断熱リヤ75mm。サイド50mm。ジョロダーレール4列。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左サイド扉片開式。庫内エアサスコントローラー付き。リヤ観音扉ロックバー下部へこみ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「945700843BL」	令和 1年
【備考】－30℃設定 +22℃ → － 10.1℃ （2h）確認。稼働時間4600h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S00907020」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2180mm。有効長1395mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----