

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年7月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-129607
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
131,164km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,290 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	カラー、映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 200L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	エンジンキー3本 キャブ内 キズ汚れ 有り
記録簿	有（R6/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4	—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	—	—
3	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	11	—	—	スペア	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W141H49	令和 4年
【備考】 煽り2方開、セイコーラック1対、ラッシングレール2段、鳥居型引き出しフック5対、LED庫内灯3ヶ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1475 「S2202007479」	令和 4年
【備考】 庫内リモコン、キャスターストッパー、1,555×2,425、1,330×2,285、最大昇降質量1,000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ