日付:RO4.12	2/06	Ŭ UJ GR	oue 車両:	チェ	ック	シート	管理	理番号	: 09	934050
車 両 情 報										
車名 初年度登録			型式			形状	車台番号			潘号
日野 平成26年12月		TKG-FD9JLAA			冷凍バン	FD9JLA-15000			A-15000	
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸		
368,605km		210PS/154KW	M/T 6速			エアー		長:6,190 mm 幅:2,250 m 高:2,100 mm 門高:2,060 m		
◎:良好 O:通常走行問題なし Δ:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
	エンジ	ソ	•	電装隊					キャヒ	
点検項目	結果	状態		結果	<u> </u>	状態	点	検項目	結果	
異音	0		エアコン	0			シー	-	0	擦れ 、 汚れ リクライニング不良
オイル混入	0		スターター	0				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
オイル漏れ	0		オルタネーター	0				ドライト	0	HID
水混入	0		P/W (運転席)	0		•••••	ウィ	ンカー	0	
水漏れ	0		P/W (助手席)	0	• · · · · ·		ワイ	/ Y-	0	
燃料漏れ	0	•••••	坂道発進装置	0	·····	•••••	ミラ・	_	0	:
		•••••		4		•••••	•••••		•	.
排気 _	©		異常ランプ	0	.				走行队	劉 係
マフラー	0		オーディオ	0	.		占	検項目	結果	
ターボ	0		バックカメラ	0	カラ・	_	_			1/1/15/
冷却水吹返	0		電格ミラー	0	.			フサス	0	
_	ミッシ	¬`/	ETC	0	標準		エアサ			
- Litera C			タコグラフ	0	アナロ	ログ	パワス	マテ	0	
点検項目	結果	状態	_	•••••	•		ハン		0	擦れ
ギア鳴き	0		= =	上物位			. Interior			スチール
ギア抜け	0			結果	<u> </u>	状態	燃料	タンク	0	200L
クラッチ	0		床材質		アル	=	~		デフ	
異音	©	•••••	•••••	•••••	• • • • • •	•••••	, 	t全话口		14.95
オイル漏れ	0	•••••					Ж	検項目	結果	状態
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••					異音		0	
リターダ							オイ	ル漏れ	0	
							デフ	ロック	/	
								T.i.i		
性司击方七	もづゆき	れ、傷。運転席ドア灰皿	芙尔豆 フタータ	_+_	1 本	フペアーキー2本 :	ボデー	キー2本 (ことを	美の労徒田不可)
村記事項「	10/27	すれた。 連載済み石原		-1	140	X-() 1 24()	/11/2	1 04 (J 1. [1] E	画のが可以内・1・3)。
		12~R3/12)								
3023.70	. ==-/									
タイヤ残量 タイヤサイズ										
	_	<u>単位:mm</u>								
7		7			22	25/80R17.5	225	/80R17.5)	
		_ 				_		_		
_ =									_	
3 4	J	2 2	225/80R1	7.5	22	25/80R17.5	225,	/80R17.5	<u> </u>	225/80R17.5
] [_			_		_		_
	<u></u>									
スペア		3 –		ス	ペア		225,	/80R17.5	5	
			まけ・マット		備	<u></u>				
			素材: アルミ		胂	.				

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	トランテックス	4KZ0211-01 「HFCKA-FLAFDN」	平成26年					
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。								
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2	平成26年					
冷凍機/直結 【備考】-30℃設定 (1hで		TDJS50A-L2	平成26年					
		TDJS50A-L2	平成26年					

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)					



