

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	QKG	FU54VZ-531345	ウイング
走行	馬力	シフト		
614,231 km	350 (ps) /kw	M/T	(A/T)	セミA/T
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) バキューム		長： 9.54 m 幅： 2.39 m 高： 2.36 m 門高： 2.32 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイルエレメント付近ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左右ワイパー&ヒーター

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	○	エアサスが作動しない
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ タコグラフ付 リヤエアサス アルミホイール 右テールレンズ穴あき
RRブレーキバックプレート欠品 タイヤ前後サイズ違い 燃料タンク300L+200L ※バッテリー要交換

タイヤ残量	
単位：mm	
11	11
12	10
11	11
スペア	15

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
11R22.5/14PR	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF
11R22.5/14PR	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF
			295/80R22.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	トレックス	14W-03253		
エアロリスラム	芦森工業	AR-100 NO.14116		
エアジョロダー 床アルミ縞板 庫内灯5ヶ ラッシングレール2段				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

※キャブ、ボデー各部文字、ライン消し塗装

