

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年7月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-541742
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
92,954km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,330 mm 幅：1,610 mm 高：1,740 mm 門高：1,600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	○	変速ショックあり				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ、傷。右ドアヒンジ歪み。インパネポケット欠品。シガライター不良。
スターターキー1本、スベアー1本、ボデーキー2本。



記録簿

有（H28/7～H30/7、R2/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—	—	—	—
				スベア	195/75R15	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
リンボーバン	キタムラ	T15-1027	平成27年6月
【備考】縮小時内寸高さ：1020mm、門高：870mm。センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。天窓1枚。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ