

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TPG-FEB20	冷凍パン	FEB20-550014
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 190,000km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 636 mm 幅: 221 mm 高: 296 mm 門高: 1,950 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td><td>/</td><td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td><td>○</td><td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td><td>◎</td><td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	/																												
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 100L																											
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td><td>/</td><td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/							
デフ																													
点検項目	結果	状態																											
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
デフロック	/																												
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ																								
ターボ	◎		バックカメラ	/																									
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																									
ミッション			上物仕様																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミシステムフロアー																								
ギア抜け	◎																												
クラッチ	/																												
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	/																												

特記事項 キャブ内汚れ・傷、インパネポケット欠品、ブレーキフルードタンクカバー欠品、右ドアヒンジ曲がり、右リヤフェンダー割れ。エンジンキー1本、スペア・ボディキー無し





記録簿 無し

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			195/85R15	195/85R15		
-	-			-	-		
10	10	10	10	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	10	-		スペア	195/85R15	-	-

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F163779	平成28年7月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。前方水抜き穴2ヶ。庫内灯2ヶ。左スライド式サイド扉。左前キャスト部凹み補修有。内張傷、穴あき有。門口左下凹み。観音扉ロックバンプッシュ減り、ガタ有。			
冷凍機/直結	東プレ	XV32LOC-P	平成28年7月
【備考】 -30℃設定 (1hで +15.5℃ → -15℃ 確認)。			
格納ゲート/3枚折り	極東開発工業	CG1001D-B3MFA2「16TO68788N」	平成28年
【備考】 PG寸法: 全長1210mm、全幅1990mm、有効長990mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。フラットホーム裏曲り、格納渋り有。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ