

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成28年1月	QKG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7002810		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
405,067km	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン フロントケース取付付 近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	/				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	/				
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	◎	2.0			
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							



特記事項 キャブ内汚れ、傷。エンジンキー3本。キーレスリモコン1ケ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
4	4	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				3	—		
				295/80R22.5	—		
素材：スチール				備考：フロント、リヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-C 「FY-1181」	平成28年
【備考】 第五輪荷重11500Kg。キャパシティー13000Kg。作業灯1ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ