

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年12月	2KG-FK75F	冷凍パン	FK75F-605032
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
381,737km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:5,780 mm 幅:2,160 mm 高:2,150 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	アルミ キーストン	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ★スピードリミッター付き エンジンキー2本 ポデーキー2本 キーレス1本

記録簿 有 (R2/3~R3/12)

タイヤ残量





単位: mm

	4	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>		
—	—		
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	<u>225/90R17.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	MA190552D	令和 1年11月
【備考】ラッシング2段、エアリブ、庫内灯LED、水抜き穴4カ所			
冷凍機／直結	デンソー	P28LN-P4-22S	令和 1年
【備考】-32℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S01003684」	
【備考】全長1560mm 全幅2150mm 有効長1400mm 有効幅2010mm ラジコン有り 庫内リモコン有り ラジコン有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------