

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年9月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-124745-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
206.074km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,280 mm 幅:2,250 mm 高:2,110 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	室内にアナタコ有り

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ポデーキー2本、タイヤ灯不灯(通電OK)、コンソール欠品穴、F右車高灯レンズひび

記録簿 有 (R4/9~R6/9)

タイヤ残量





単位: mm

	11	11	
	—	—	
12	11	11	11
—	—	—	—
スベア	10	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V023H44-29」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、庫内灯3ヶ、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、左側観音式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、R観音左扉割れ(テープ補修)、F右車高灯取り付け部歪み、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJW50-L2 「146500214BL」	令和 3年
【備考】-30℃設定、1時間運転30.9℃→4.8℃確認(外気温30度)、積算運転時間2162時間			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2106004542」	令和 3年6月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットフォーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------