

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H24	SKG	FRR90-7039086	ドライバン
走行	馬力	シフト		
274,604 km	210 (ps) /kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) ・ バキューム		長： 7.29 m 幅： 2.38 m 高： 2.72 m 門高： 2.67 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	○	レビル有り
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC付 アイドリングストップ センターコンソールフタ外れ スタットレスタイヤ

タイヤ残量

単位：mm

10	10		
8	9	8	9
スペア	8		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	日本フルーフ	DLB T5LD531		
ラッシングレール2段 庫内灯4ケ 90度ストッパー 左サイド扉（観音式） 燃料タンク200L×1				

外装状態	
ボデーコーション (有) ・ 無 ・ ()	フレーム番号 (確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび (無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	飛石 無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

