

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年12月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131112	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
125,358km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,270 mm 高：2,520 mm	幅：2,400 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左ドアウィンカー不 、右RLレンズ内側欠け
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	○	タンク凹み	坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎							スチール
リターダ	/							タンク凹み、前 ケット及びバン り、燃料漏れ欄 添付
						燃料タンク	○	200L
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	エンジンキー2本、ボデーキー1本、アドブルータンク凹み有、右テールレンズひび、左タイヤ灯不灯、コンソール欠品穴
記録簿	有（R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	9	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			