

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年12月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-130340
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
150,537km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,430 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				右裏修復あり。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウインカー	△	後：右割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。 エンジンキー2本、ボデーキー2本。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	2	0	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				15	—		
				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：リヤ左外ホイール曲り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W052J27」	令和 4年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2206000050」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2380mm・有効長1285mm・有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。ゲート右破損あり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ