

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年1月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-510872-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
350,874km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1.2速	エア-	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内 傷・汚れ有り
 ボディ側面&後面看板跡
 エンジンキー (キレース付・ドアキー内蔵) 2個、ボディキー2本
記録簿 有 (R2/6~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	2	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	15	—		スベア	245/70R19.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「979A2427」	令和 2年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 引出しフック9対 LED庫内4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ