

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年7月	2RG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0008681-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
79,737km	150PS/110KW	A/T 6速	パキューム	長：4,390 mm 幅：1,980 mm 高：1,950 mm 門高：1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板			
異音	◎		点検項目					
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、ボデーキー1本、キーレス1本 左前マーカー不灯
記録簿	有（R2/10～R4/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		215/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
3	3	3	3	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		215/85R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V007G30-04」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2個、水抜き栓2個、前壁、横壁綿板、左サイドスライドドア、90度ストッパー			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50DC 「045700463BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001G-B3MRA 「20T058147N」	令和 2年
【備考】全長1340mm.全幅2040mm.有効長1140mm.有効幅1910mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】