

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H26	TKG	NLR85-7015561	冷凍車
走行	馬力	シフト		
199,883 km	150 <b>(ps)</b> /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー <b>(バキューム)</b>		長： 3.03 m 幅： 1.65 m 高： 1.65 m 門高： 1.64 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

**エンジン**

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

**電装関係**

点検項目	結果	状態
エアコン	○	効き、冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
ワイパー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

**キャビン**

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	かこ穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

**ミッション**

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

**走行関係**

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

**デフ**

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

**特記事項**

灰皿破損

**タイヤ残量**

単位：mm

6	7		
／	／		
4	4	1	1
／	／	／	／
スペア	8	／	

**タイヤサイズ**

	195/75R15	195/75R15		
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	

**上物仕様**

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東プレ	H140608	H26/3	
冷凍機	東プレ	MJ22LSC-Q H140608	H26/3	-30℃設定

木スノコ 間仕切りドア 庫内灯2ヶ 水抜き穴2ヶ エアリブ リヤドア観音開き リヤドア90度ストッパー  
左S/D片側開き 燃料タンク75L ※冷凍機ガス漏れ ※スタンバイモーターなし（外されている）

**外装状態**

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

