

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-13985
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
614,748km	240PS/132KW	M/T 6速	エア	長: 6,280 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,220 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 インタークーラーホース オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび コントローラーリモコ ン欠損
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、エンジンキー2本、ドアキー2本
 記録簿 有 (H28/8、H28/11、H30/8~R1/11、R3/11~R4/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	4	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MJAAANH	平成25年11月
【備考】 ラッシング4段、庫内灯3個、引出しフック5対			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6475D 「S41002962」	平成25年11月
【備考】 全長1,550mm、キャストーストッパー迄1,390mm、全幅2,400mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			