

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 4年12月	2KG-FS70HZ	クレーン付平	FS70HZ-540135	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
460km	394PS/290KW	M/T 7速	エア-	長: 8,830 mm 高: 800 mm	幅: 2,400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項・エンジンキー2個、ドアキー2本 8/10スペアキー車載済み吉田

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	13	13	
	13	13	
13	13	13	13
13	13	13	13
スベア		13	—

タイヤサイズ							
		<u>265/70R19.5</u>		<u>265/70R19.5</u>			
		<u>265/70R19.5</u>		<u>265/70R19.5</u>			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>スペア</u>		<u>265/70R19.5</u>		<u>265/70R19.5</u>		<u>—</u>	
素材：スチール	備考：						

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	バブコ	21-4AKF20	令和 4年
【備考】アオリ5方開、スタンションポール×5、スタンション穴×5、引出し床フック9対、リン木入れx1、ステンレス工具箱1個、オーバーノング工具箱 1 対、作業灯1対、リヤアオリ高さ680mm			
クレーン/クレーン	ユニック	URG504 「G503048」	令和 4年8月
【備考】2.93t、4段ブーム、フックイン、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------