

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131201
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101,065km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 200L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	エンジンキー3本
記録簿	有 (R5/4～R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	1	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W075J63」	令和 4年10月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1475 「S2210002298」	令和 4年10月
【備考】 全長1550mm、全幅2410mm、有効幅2290mm、ストッパー迄1320mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ