

| 車 両 情 報 |             |           |         |                        |                      |
|---------|-------------|-----------|---------|------------------------|----------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式        | 形状      | 車台番号                   |                      |
| 三菱ふそう   | 令和 5年2月     | 2RG-FBA60 | スライドダンプ | FBA60-601029           |                      |
| 走行      | 馬力          | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                  |                      |
| 272km   | 150PS/110KW | M/T 5速    | パキューム   | 長:3,000 mm<br>高:360 mm | 幅:1,580 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション |    |
|-------|-------|----|
|       | 結果    | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎     |    |
| ギア抜け  | ◎     |    |
| クラッチ  | ◎     |    |
| 異音    | ◎     |    |
| オイル漏れ | ◎     |    |
| リターダ  | /     |    |

| 点検項目     | 電装関係 |    |
|----------|------|----|
|          | 結果   | 状態 |
| エアコン     | ◎    |    |
| スターター    | ◎    |    |
| オルタネーター  | ◎    |    |
| P/W(運転席) | ◎    |    |
| P/W(助手席) | ◎    |    |
| 坂道発進装置   | /    |    |
| 異常ランプ    | ◎    |    |
| オーディオ    | ◎    |    |
| バックカメラ   | /    |    |
| 電格ミラー    | ◎    |    |
| ETC      | ◎    | 標準 |
| タコグラフ    | /    |    |

| 点検項目 | 上物仕様 |    |
|------|------|----|
|      | 結果   | 状態 |
| 床材質  | /    | 鉄板 |

| 点検項目   | キャビン |     |
|--------|------|-----|
|        | 結果   | 状態  |
| シート    | ◎    |     |
| ヘッドライト | ◎    | LED |
| ウィンカー  | ◎    |     |
| ワイパー   | ◎    |     |
| ミラー    | ◎    |     |

| 点検項目  | 走行関係 |             |
|-------|------|-------------|
|       | 結果   | 状態          |
| リーフサス | ◎    |             |
| エアサス  | /    |             |
| パワステ  | ◎    |             |
| ハンドル  | ◎    |             |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>70L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本(1/31車載済 柳屋)

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: m

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 8 | 8 |   |
|     | — | — |   |
| 8   | 8 | 8 | 8 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | — | — |





| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 205/75R16 | 205/75R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | —         | —         |
| 素材：スチール   | 備考：       |           |           |

| 上物仕様        |       |                         |       |
|-------------|-------|-------------------------|-------|
| 上物名         | メーカー  | 型式「製造番号」                | 年式    |
| ダンブ/ローダーダンブ | 新明和工業 | SD2-33<br>「S2301061263」 | 令和 5年 |

【備考】床リヤ滑り止め、リヤドアピン、ラジコン

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|