

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年12月	TPG-NPR85YN	保冷バン	NPR85Y-7013889
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
141,076km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長：4,390 mm 幅：2,060 mm 高：1,980 mm 門高：1,860 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ オートフロアー			
クラッチ								
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付き。センターコンソールBOX蓋外れ。グローBOX蓋外れ。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。エンジンキー3本(1本キーレス付き)。ボディキー4本。センターコンソール金庫キー2本。スベアー以外スタッドレスタイヤ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：リヤ右2本再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	日本フルハーフ	GAE4「E1EC978」	平成28年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm。オートフロアー。引き出しフックなし。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。庫内オートフロアーリモコン付き。左スライド式サイド扉。			
【備考】観音扉3枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ