

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年1月	SKG-FRR90S2	クレーン付平	FRR90-7029836	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
476.854km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,010 mm 高:300 mm	幅:2,140 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン後部にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	/	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	外気フィルター欠品
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ テープ止め

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付き。ルーフへこみ有。右ドアずれ有。 エンジンキー2本(1本キーレス付)。 エンジン始動セキュリティースイッチ①②あり。
記録簿	有 (H26/1~R4/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	3	1	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/90R17.5	—
素材：スチール		備考：フロント・リヤサイズ違い	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ツカサボデー	不明 「不明」	
【備考】床丸カンフック6対。左右アオリロープ穴5対。作業灯2ヶ。床板各部腐食穴あき・削れ有り。 リヤアルミ編板曲がり・リベット外れ。リヤバンパーカバー左右欠品。横ネタ、縦ネタ各部腐食割れあり。			
クレーン／クレーン	ユニック	URU343N 「F146549」	平成23年11月
【備考】2.93t。3段ブーム。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ