日付: RO5. 11/17

♥ ม GROUP 車両チェックシート 管理番号: 0335041

| 車 両 情 報 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|------|------|--------------|------------------|-----------------------|----------|--|--|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | | 形状 | 車台番号 | | | | | |
| 三菱ふそう | 平成21年3月 | PDG-FK61F | アルミ平 | | FK61F-723206 | | | | | |
| 走行 | 馬力 | シフト | | ブレーキ | | | ボディ内寸 | | | |
| 380,104km | 240PS/177KW | M/T 6速 | | エアー | | 長:6,200 高:440 | mm 幅: 2,150 mm 門高: | mm mm | | |


| | | | | | | 1-5 | | 131-0 |
|-------|-----|----------------|-------------|-----|-----------------------------------------|-----------|------|----------------------|
| ◎:良好 | 0: | 通常走行問題なし △ | △:要修理 / | :装備 | 無し ※あくまでも | 当社判断基準による | るもので | - d |
| • | エンジ | ン | F | 電装隊 | 引係 | • | キャヒ | <u></u> |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | 0 | | エアコン | 0 | 冷えが弱い | シート | 0 | へたり 、 タバコ穴 |
| オイル混入 | 0 | | スターター | 0 | | ヘッドライト | 0 | ハロゲン |
| オイル漏れ | | ロッカーケース | オルタネーター | 0 | | ウィンカー | 0 | 後:右割れ、 左割れ |
| | | にじみ | P/W(運転席) | 0 | | ワイパー | 0 | |
| | 0 | | P/W(助手席) | 0 | | ミラー | 0 | |
| 水漏れ | 0 | | 坂道発進装置 | 0 | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • | |
| 燃料漏れ | 0 | | 異常ランプ | 0 | | • | 走行関 | 関係 |
| 排気 | 0 | | オーディオ | 0 | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | 0 | | バックカメラ | / | | リーフサス | 0 | |
| ターボ | 0 | | 電格ミラー | 0 | | エアサス | | |
| 冷却水吹返 | 0 | | ETC | 0 | | パワステ | 0 | |
| • | ミッ | ション | タコグラフ | 0 | アナログ | ハンドル | 0 | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | | = " | 上物仁 | • '- | 燃料タンク | | スチール 100L |
| ギア鳴き | 0 | | <u>点検項目</u> | 結果 | 状態 | - | デフ | |
| ギア抜け | 0 | | 床材質 | / | 鉄板 | 上绘话口 | | /IT 등단 |
| クラッチ | 0 | | | | | | 結果 | |
| 異音 | 0 | | | | | 異音 | 0 | |
| オイル漏れ | 0 | ドレーンプラグ にじみ | | | | オイル漏れ | 0 | ピニオンシール 、 キャリア取付面 |
| リターダ | | <u>:</u> | | | | | • | にじみ |
| | | | | | | デフロック | | |
| | | | | | | | | |

特記事項 キャブ内汚れ、キャブ内ヤニ汚れ、キャブチルトロック不良、鳥居ヘコミ、エンジンキー2本、燃料タンクキー1本(R5.11/2 車載済中西) 記録簿 有 (R4/3)


| ▼ タイヤ残量 | | | タイヤサイズ | | | | | |
|---------|---|---|--------------|----|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | 5 | 5 | <u>単位:mm</u> | | | 225/90R17.5 — | 225/90R17.5 — | |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 25/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| | | | | | | | | |
| スペア 1 - | | | ス^ | | 225/90R17.5 | | | |
| | | | | 麦丸 | オ:スチール | 備考: | | |

| 上物仕様 | | | | | | | |
|-------------|------|--------------|-------|--|--|--|--|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 | | | | |
| アルミ平 | 相互車輛 | 「AB60G-0442」 | 平成21年 | | | | |
| 【備考】床フック1O対 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | + | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 【備考】 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 【備考】 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 外装状態 | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|----|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | |
| 有 | 確認済 | IJ | 亀裂 | | | | |



外装 キズ



 【外装
 外装

 サビ
 網修跡

 取れ
 庫内 キズ

 へこみ
 一次あき

 デカ