
∃付:RO7. 1 °	1/16	<u> </u>	ROUP 単向 7	ナエ、	ソク	シート	管理番号	: 11	37033	
車両情報										
車名		初年度登録	型式		形状		車台番号			
日野		令和 5年3月	2KG-FD2ABG		-	アルミウィング FD2AB-13		132864		
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸			
141,053km		240PS/177KW	M/T 6速			エアー	長:6,270 mm幅:2,400 mm 高:2,430 mm門高:2,330 mm			
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
F	エンジン	ン	•	電装関	係		•	キャヒ	ニ ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0			シート	0	擦れ 、 汚れ	
オイル混入	©		スターター	0	• • • • •	•••••	ヘッドライト	0	LED	
オイル漏れ	©	•••••	オルタネーター	0		•••••	ウィンカー	0		
水混入	0	•••••	P/W (運転席)	0	• • • • •	•••••	ワイパー	0		
水漏れ	0	•••••	P/W(助手席)	0		•••••		0		
	4	•••••		4 1		•••••	ミラー			
燃料漏れ	. ©		坂道発進装置	(O)			_	丰石即	9/交	
排気	© :		異常ランプ	0			F-10-7-	走行队		
マフラー	0		オーディオ	0			点検項目	結果	状態	
ターボ	0		バックカメラ	0	カラ・	_	リーフサス	0		
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			エアサス	0	リヤエアサス	
		- >/	ETC	0	標準	•••••	パワステ	0		
/	ミッシ		タコグラフ	/		•••••	ハンドル	0	l変わ	
点検項目	結果	状態		ii		•••••	772170			
ギア鳴き	0		•	上物仕	様		燃料タンク	0	スチール 200L	
ギア抜け	0	•••••	' 点検項目	結果		状態	•••••			
クラッチ	0		• ====================================	/	木材			デフ	-	
 異音	©	•••••				•••••	点検項目	結果	状態	
	0	•••••					異音	0		
オイル漏れ							オイル漏れ	0		
リターダ	<u></u>							•••		
							デフロック		.	
特記事項キ	ヤフ内傷	릚·汚れ 有り ∶ー1本(スペア) ボ	:='							
	クラフィ 枠ビス穴		リイヤー「本							
		~R7/6)								
▼ タイヤ残量										
<u>Γ</u>	7 6	_			22	25/80R17.5	225/80R17.5	5		
7		7						_		
	1 L	<u></u>			_			_		
7 7		7 7	225/80R1	7.5	22	25/80R17.5	225/80R17.5	<u> </u>	225/80R17.5	
	. [-					_	_		_	
スペア		8		ス^			225/80R17.5			
			-			,	•			


備考:


素材: スチール

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	トランテックス	[W096J26]	令和 5年					
【備考】煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 LED庫内灯3個								
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2301009439」	令和 5年1月					
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1555mm 全幅2380mm 有効長1285mm 有効幅2315mm 最大昇降荷重1000kg								
【備考】								

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	点傷有						







外装 キズ

外装 外装 キズ キズ

【外装】 【ボデー内】