日付: RO7. 10/31 **♥ ม」 GROUP 車両**す

♥ № GROUP 車両チェックシート 管理番号:1037110

車 両 情 報										
車名	初年度登録	型 式	型式			車台番号				
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	D2ABG アルミウィング			FD2AB-132934				
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸				
106,692km	240PS/177KW	M/T 6速		エアー		長:6,270 mm幅:2,400 mm 高:2,420 mm門高:2,330 mm				

106,692km 240PS/177KV		240PS/177KW	M/I 6速 エアー		高: 2,42	20 mm	n 門高:2,330 mm		
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △	」:要修理 /	/:装備無	無し ※	あくまでも当	4社判断基準に	.よるもの	 ਹਰ
•	エンジ	ン	•	電装関	係		F	キャヒ	ゴ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	Ė	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0			シート	0	
オイル混入	0		スターター	0			ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ウィンカー	0	
k混入	0		P/W(運転席)	0			ワイパー	0	
k漏れ	0		P/W(助手席)	0			ミラー	0	
然料漏れ	0		坂道発進装置	0					
非気	0		異常ランプ	0				走行队	•
マフラー	0		オーディオ	0			点検項目	結果	状態
ターボ	0		バックカメラ	0	カラー		リーフサス	• ⊚	
令却水吹返	0		電格ミラー	0			エアサス	0	リヤエアサス
7	ミッシ	ョン	ETC	0	標準		パワステ	0	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/			ハンドル	• ©	
ギア鳴き	0			上物仕		4 5	燃料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0		点検項目	結果		151	7	デフ	
クラッチ	0		床材質		木材		点検項目		状態
異音	0		••				異音	0	, , , ,
	© ;		••				オイル漏れ	0	
リターダ							デフロック		
							ノノロツン		<u>.</u>

特記事項 エンジンキー2本(メイン2)、ボデーキー2本、 記録簿 有 (R6/2~R7/6)

✓ タイヤ残量				<u>r</u>	タイヤサイズ					
	3	4	単位:mm		225/80R17.5	225/80R17.5				
	_									
3	3	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5			
	スペア	14			ペア	225/80R17.5				
				素材:スチール	備考: スペアタイヤ	以外スタッドレス				


上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	トランテックス	「W096J11」	令和 5年					
【備考】ラッシングレール2段、LE	D庫内灯3列、引き出しフック5対、	庫内キズ汚れ有り、右側工具箱						
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	トランテックス TRAK10-6495D 「S2301009440」						
【備考】最大昇降質量:1000kg、3 ジコン、ブラットホーム損傷箇所有		効幅2310mm、キャスターストッパ	一迄1400mm、庫内リモコン、ラ					
【備考】		<u> </u>						


外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	有確認済		点傷有					

外装 キズ

外装 キズ

外装 キズ





【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床 汚れ	
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-------	----------------	--