

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-522389
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
609,244km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食 テールパイプ部分	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ETC	/		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	○	リヤシール にじみ						
リターダ	/							



特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本、燃料キー4本(2/1スベアキー車載 鳥山)、609,250Km時ディーラーにてオイルパン交換済み

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	6	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	2	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	6	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「6Y9A4197」	平成29年3月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ