

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年5月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7074930
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
325,640km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,190 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ヘッドライトくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラー カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	デジタル	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リタータ	/					燃料タンク	◎	スチール 200L
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ						
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 ドライブレコーダー搭載車。エンジンキー3本、ボデーキー3本。右サイドガード割れ。12/26スペアキー車載吉田

記録簿 有 (H28/5~R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考: 全輪スノータイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLB 「E5G2714」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段、床キーストン、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、水抜き穴4ヶ、エアリブ			
冷凍機／直結	菱重	TDJS60A-L2 「561700009BL」	平成27年
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「15T018545N」	平成27年
【備考】全長1,560mm 全幅2,190mm キャスターストッパー迄1,350mm 有効幅2,110mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------