

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成26年1月	QDG-CYZ77AMQ	脱着式コンテナ車	CYZ77AMQ-7000051		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
939,848km	400PS/294KW	M/T H/L 8速		エア-	長:	mm 幅: mm
					高:	mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルしみ
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース しみ
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	シートカバー破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキ-×2、キ-レス×1 ※左右サイドガード無し
記録簿 無()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	8	
	—	—	
2	0	5	7
0	1	7	7
スベア		5	—

タイヤサイズ				
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>		
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>		
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
	<u>スペア</u>	<u>275/80R22.5</u>		<u>—</u>
素材：スチール	備考：左2軸外、左3軸外内、再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA1012-22F 「F412427665」	平成25年12月
【備考】アームロール、ピントルフック			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------