

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年11月	QPG-FS65VZ	アルミウィング	FS65VZ-520204	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
530,512km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2 速	エア-	長: 9,600 mm 高: 2,630 mm	幅: 2,410 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	総綱エアサス
クラッチ	/					ワスチ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
リターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	




特記事項 ドライブレコーダー搭載車、エンジンキー3本、ポデーキー2本、キャブ内汚れ 12/26スペアキー車載吉田

記録簿 有 (H30/4~R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	11		<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
	10	10		<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
0	0	2	4	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
11	11	10	11	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スベア				スベア			
		0	—		<u>265/70R19.5</u>		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「16W-08373」	平成28年
【備考】エアジョロダーレール4列、ラッシングレール3段、エアラインレール、庫内灯5ヶ、スタンションパ2ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------