日付: RO7. 11/O4 **リロ」 GROUP 車両チェックシート**

1

3

3

7

2

4

245/70R19.5

245/70R19.5

素材:スチール

5

8

3

スペア

2

車両情報												
車名		初年度登録	型式	形状		車台番号						
いすゞ		令和 1年3月	2PG-CYJ77C		,	アルミウィング		CYJ77C-7006114-A				
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸					
743,683km		380PS/279KW	M/T 7速			エアー	長: 9,670 高: 2,630		mm 幅:2,400 mm mm 門高:2,560 mm			
の:良好	〇:通常	常走行問題なし △:	要修理 /:装備無し ※あくまでも									
7	エンジン	y.	•	■電装関係			ア キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	5		結果	状態		
異音 オイル混入	© ©		エアコン	Δ		デンサファン回ら		- ト		へたり 、 タバコ穴 、 擦れ 、 汚れ		
オイル漏れ 水混入	© ©	••••••	スターター	©	ない			ドライト (ンカー		LED 左後ろレンズひび		
水漏れ 然料漏れ	© ©		オルタネーター P/W(運転席)	© ©	ļ				© O	左カバー擦れ		
非気	0		P/W(助手席) 坂道発進装置	© ©	.		,		走行隊	関係		
マフラー ターボ	© ©		異常ランプ オーディオ	© O	アン	テナ伸縮不良	=		結果			
令却水吹返	© ->>/	->/	バックカメラ	0	カラ・			-フサス 'サス		シャックル摩耗 リヤエアサス		
点検項目	ミッシ 結果	ョン <u>状態</u>	電格ミラー ETC	© ©	2.0			ファ	©	擦れ		
ギア鳴き	0		タコグラフ	0	アナロ	ログ	\\ <u>`</u>	ノドル	0	力バー跡		
ギア抜け クラッチ	0		▶	上物仕様		1445	燃米	4タンク	0	スチール 300L 300L		
イン・/ 異音	0		点検項目 床材質	結果	*	状態	•		デフ			
オイル漏れ	0		小彻县	床材質 木材			5	点検項目	結果	状態		
Jターダ ・	⊚ 5	永久磁石式							異音 ◎ オイル漏れ ◎ ケース錆び(漏れ無し) デフロック ◎			
特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー2本、ボデーキー2本(シリンダ固着) 記録簿 有 (R1/8~R7/3)												
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ												
	2	単位: mi			245/70R19.5		245/70R1	9.5				

管理番号: 1037049

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5


245/70R19.5


245/70R19.5

スペア 備考:

L. ##n / L. + **								
上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	日本トレクス	「18W-12097」	平成30年					
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。庫内キズ汚れ有り。根太錆び有り。右側ステンレス工具箱								
	<u> </u>	<u> </u>						
【備考】								
【備考】								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	飛石有(リペア 可)					





【外装】							【ボデー内】			
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	₽Ľ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床