

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年7月	2RG-FRR90S2	アルミ平	FRR90-7157969-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
412.186km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 高: 690 mm	幅: 2,350 mm 門高: 590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	◎		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID 右フォグランプ不灯
ウィンカー	○	F左レンズひび、左右 アウィンカーレンズ傷、共に水侵入無し
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、左カバー割れ、左ミラーキヤップ欠

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、突入防止装置左カバー欠、アドブルータンクキャップ欠

記錄簿 有 (R5/3、R6/3)

タイヤ残量

単位：m

	4	7	
	—	—	
5	5	8	5
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—
素材：スチール		備考：後輪スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	4161 「161」	令和 2年
【備考】床フック5対、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、荷台内側キズ汚れ有り、床面破損箇所有り、右側工具箱ステンレス1ヶ鋼板製1ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

外装キズ

外装キズ

外装キズ

割れ

割れ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

曲がり

曲がり

外装
キズ

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------