

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-132218
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
85,746km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,340 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,200 mm 門高: 2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本、コンソール部品外し穴

記錄簿 有 (R7/3)

タイヤ残量

単位: mm

3

5

—

—

6

7

0

0

—

—

—

—

スペア

0

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考: F左右及び右R・スペア段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	「MA220688」	令和 5年2月
【備考】左側観音式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯3列、結露防止シート、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列、庫内キズ汚れ有り、R左ドア下側パッキンテープ補修、左後ろ当たりゴムガタ、右側樹脂工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50J-2L2 「2A2200008BL」	令和 4年
【備考】-30℃設定、1時間運転30.0℃→11.7℃確認、積算運転時間:6383時間、スタンバイコンプ運転時間:2781時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------